


COMMUNE DE  
BERCHEM-SAINTE-AGATHE

CARTE V 5


ÉTAT DU REVÊTEMENT DES  
TROTTOIRS ET CHEMINS  
(situation : janvier 2014)




GEMEENTE  
SINT-AGATHA-BERCHEM

KAART V 5

STAAT VAN DE VOETPAD -  
EN WEG-BEDEKKING  
(toestand : januari 2014)



ÉTAT DES TROTTOIRS :		STAAT VAN DE VOETPADEN :	
EXCELLENT		UITSTEKEND	
BON - ACCEPTABLE		GOED - AANVAARDBAAR	
DÉGRADÉ		SLECHT	
FRANCHEMENT MAUVAIS		ECHT SLECHT	
EN CHANTIER		IN WERF	
ÉTAT DES CHEMINS :		STAAT VAN DE PADEN :	
BONNE PRATICABILITÉ PAR TOUS LES TEMPS		GOEDE BEGAANBAARHEID BIJ ELK WEER	
MAUVAISE PRATICABILITÉ PAR TEMPS DE PLUIE		SLECHTE BEGAANBAARHEID BIJ NAT WEER	



REALISEE AU MOYEN DE  
VERVAARDIGD MET BRUSSELS URBIS ©

SOURCE : COMMUNE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE  
BRON : GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM