



COMMUNE DE
BERCHEM-SAINTE-AGATHE
CARTE V 2
ÉTAT DU REVÊTEMENT DE LA CHAUSSEE
(situation : octobre 2017)



GEMEENTE
SINT-AGATHA-BERCHEM
KAART V 2
STAAT VAN DE RIJWEG
(toestand : oktober 2017)



EXCELLENT		UITSTEKEND
BON - ACCEPTABLE		GOED - AANVAARDBAAR
DÉGRADÉ		SLECHT
FRANCHEMENT MAUVAIS		ECHT SLECHT
EN CHANTIER		IN WERF



REALISEE AU MOYEN DE
VERVAARDIGD MET BRUSSELS URBIS ©©

SOURCE : Commune de BERCHEM-STE-AGATHE
BRON : Gemeente SINT-AGATHA-BERCHEM