


P.C.D. DE BERCHEM-STE-AGATHE : ETAT DU REVETEMENT DES TROTTOIRS ET CHEMINS
 Gem. O. P. VAN ST-AGATHA-BERCHEM : STAAT VAN DE VOETPAD - EN PADENBEDEKKING



**ETAT DES TROTTOIRS :
 STAAT VAN DE VOETPADEN :**

- EXCELLENT
UITSTEKEND
- BON - ACCEPTABLE
GOED - AANVAARDBAAR
- DEGRADE
SLECHT
- FRANCHEMENT MAUVAIS
ECHT SLECHT

**ETAT DES CHEMINS :
 STAAT VAN DE PADEN :**

- BONNE PRATICABILITE PAR TOUS LES TEMPS
GOEDE BEGAANBAARHEID BIJ ELK WEDER
- MAUVAISE PRATICABILITE EN TEMPS DE PLUIE
SLECHTE BEGAANBAARHEID BIJ NAT WEDER

SITUATION : JAN. 2000
 TOESTAND : JAN. 2000

SOURCE : BRAT sprl
 BRON : bvba BRAT

N

0 100 200 300 m

INFOGRAPHIE : bvba BRAT sprl
 REALISEE AU MOYEN DE BRUSSELS URBIS ©©
 VERVAARDIGD MET